


АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
БЕСТӨБЕ КЕНТІНІҢ НЕГІЗГІ
ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ПОСЕЛКА БЕСТОБЕ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
СТЕПНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛЫНСКОЙ
ОБЛАСТИ »

021503 Бестөбе кенті
Шуақты, көшесі, 91 үй
e-mail: bosh4@mail.ru



021503 поселок Бестөбе
улица Шуақты, д.91
e-mail: bosh4@mail.ru
тел:87164543348



Справка

по проверке нарушений пожарной безопасности

КГУ «Основная средняя школа п. Бестөбе»


Выявлено – 9 нарушений требований пожарной безопасности согласно акта №15 от 18.03.2024 года, а именно:


1. Не со всеми работниками школы (персонал) проводится обучение мерам пожарной безопасности в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. Основание: п. 8 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;
- Проведены инструктажи по обучению мерам пожарной безопасности с педагогическим и техническим персоналом школы; Учет отображен в Журнале по проведению инструктажа.



2. На территории школы у места размещения подземного пожарного гидранта не установлен не световой или не флуоресцентный указатель. Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;

-За территорией школы у места размещения подземного пожарного гидранта установлено 2 указателя. На территории школы отсутствуют места размещения подземного пожарного гидранта.





3. По пункту замечаний Акта по результатам проверки №15 от 18.03.2024 года электрические сети и приемники электрической сети в щитовом месте соединения и ответвления жил и проводов полностью изолированы. Приложение 1 Акт заключение от 20.03.2024 года по проверке.

Акт
Заключение

г. Сувласторек

20.03.2024 г.

Наименование объекта: *Основная Школа и Детский сад ул.Шуракты 91*

Наименование исполнителя: *ИИИ Денсаулық Р.Т.*

Проведена проверка Автоматической Пожарной Сигнализации в здании Основной Школа и Детского сад ул.Шуракты 91. Недостатки по работе АПС устранены. Система технически исправна, соответствует предъявляемым требованиям, стандартам, строительным нормам и правилам.

Подпись представителя:

Зав.зас.
М.П.

Асылбекова К.К.

Подпись ответственного исполнителя:

М.П.

Денсаулық Р.Т.




4. В здании школы световые знаки пожарной безопасности "Выход" используемые на путях эвакуации, неисправном состоянии с выключенной световой индикацией. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;
- Замечание устранено. Световые знаки пожарной безопасности "Выход" используемые на путях эвакуации, находятся в исправном состоянии с включенной световой индикацией.




5. В здании школы электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением требований безопасности а именно: в щитовом места соединения и ответвления жил проводов не изолируются Основание: п.81 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;

- Замечание устранено. Щитовое место соединения и ответвления проводов жил электрических сетей и приемников электрической энергии изолировано.




6. В здании школы в кабинете начальных классов токоведущие части электровключатели и электророзетки смонтированы на горючем основании (дерево). Основание: п. 79 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;

-Замечание устранено. Горючее основание (дерево) демонтировано. Токоведущие части электровключатели и электророзетки смонтированы с соблюдением правил пожарной безопасности.



7. В здании школы большинстве в кабинетах оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;

-Замечание устранено. В здании школы в кабинетах оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены помощи специальных зажимов.



8. В котельной и в мастерской проводки а именно все токоведущие части не очищаются от горючей пыли. Основание: п.85 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;

-Замечание исправлено. В котельной и в мастерской провода и все токоведущие части очищены от горючей пыли.

9. В здании школы система автоматической пожарной сигнализации, а именно имеется сработка одного датчика. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;

- Замечание устранено. Датчик заменен на исправный.

Приложение 1-Дефектный акт от 15.03.2024 года и Акт об окончании монтажных работ от 19.03.2024 года



Руководитель школы:



С. Муканова